



Procedimientos para realizar una soldadura

- 1 Limpie y seque los conductores
- 2 Posicione el molde
- 3 Posicione los cables en el molde
- 4 Caliente el molde
- 5 Coloque el disco metálico
- 6 Mezclar la dosis de la soldadura para que sea homogénea



Para la correcta selección del molde que necesita y su correspondiente cartucho, por favor remitirse a las páginas instructivas para las diferentes tipo de soldaduras y casos (los números serán los que correspondan) identificadas con el signo.

- 7 Coloque la dosis en el molde y el polvo de ignición, y mecha de encendido dejando un segmento saliente de la misma del borde del molde.
- 8 Encienda la mecha con una llama constante, iniciando el proceso de ignición posterior colado de la soldadura.
- 9 Espere algunos segundos y la soldadura estará lista.

